

## Episys 関連バグ情報 #8

2014年6月21日

## 該当アプリケーションとバージョン

EpisysA301、バージョン記号が 301-0、または 301-1

## 障害の内容

「集計」の「手術部」の集計結果の内、「13.器材」と「中空針のゲージ数」の集計結果に誤りがあった。（下図の2箇所の集計結果）

## 13. 器材

0	記載なし	50	4.3%
1	使い捨て注射器の針(普通の注射針、ツ反・インスリン用注射針等)	112	9.6%
2	最初から薬剤が充填されている注射器の針	4	0.4%
3	血液ガス専用の注射器の針	2	0.2%

## 中空針のゲージ数

インシュリン用	1	0.4%
ツベルクリン用	5	2.4%
24/25ゲージ	19	8.5%
23ゲージ	35	15.3%
22ゲージ	21	9.3%

## 障害の原因

集計クエリーの記載ミスでエラーが発生しています。

## 対応

このバグの修正版を HP でダウンロードできます。修正版はバージョン記号 301-2 です。  
(ファイル名は EpisysA301-2.mdb)